

所沢市における周辺より放射線量の高い個所 (ミニスポット) の再測定結果 (第 3 報)

● 第 3 報の再測定個所は公園及びその他施設等の合計 22 施設 (38 個所)

- ・ 測定日：平成 24 年 6 月 26 日から同年 7 月 31 日
- ・ 測定器：ホリバ ラディ PA-1000 または 日立アロカメディカル製 TCS-172B
- ・ ※1 は、 $0.23 \mu\text{Sv}/\text{時}$ 以上

<公園>

○問い合わせ先：建設部 公園課 TEL 04-2998-9196

単位： $\mu\text{Sv}/\text{時}$

| 公園名 | 所在地 | 測定個所 (地点番号) | 地表から 1cm の測定値 | |
|---------------|-------|-----------------|---------------|------------------------|
| | | | 前回測定値 | 再測定値 |
| 1 滝の城社公園 | 城 | グレーチング <14-4> | 0.18 | 0.093 |
| | | グレーチング <14-6> | 0.18 | 0.062 |
| 2 亀ヶ谷公園 | 東所沢 | トイレ(雨樋) <11> | 0.15 | 0.149 |
| | | トイレ(雨樋) <11-1> | 0.16 | 0.156 |
| | | トイレ(雨樋) <11-2> | 0.14 | 0.183 |
| | | 雨水枿 <13-1> | 0.16 | 0.065 |
| | | 雨水枿 <13-2> | 0.19 | 0.087 |
| 3 東所沢公園 | 東所沢和田 | 公園中央部 ポンプ裏 <1> | 0.15 | 0.221 |
| | | トイレ(雨樋) <11> | 0.18 | ※10.259 (除染後 0.222) |
| 4 北山緑地 | 松郷 | 公園 北 <5> | 0.13 | 0.171 |
| 5 所沢カルチャーパーク | 下新井 | ケヤキ <15> | 0.16 | 0.081 |
| 6 富士見緑地 | 中新井 | 公園 東 <2> | 0.11 | 0.122 |
| 7 武野原公園 | 中富南 | 公園 南 <4> | 0.20 | 0.228 |
| | | 側溝 <14> | 0.17 | 0.219 |
| 8 武野原南公園 | 中富南 | 公園中央部 <1> | 0.11 | 0.171 |
| 9 山ノ上公園 | 喜多町 | 公園 東 <2> | 0.11 | 0.093 |
| 10 緑町中央公園 | 緑町 | 皿型側溝 <15-5> | 0.11 | 0.100 |
| | | 園路ツリーサークル跡 <19> | 0.08 | 0.102 |
| 11 狭山ヶ丘第 2 緑地 | 和ヶ原 | 公園 西 <3> | 0.126 | 0.137 |
| 12 大谷公園 | 松が丘 | 階段の先土壌の前 <11-1> | 0.186 | 0.154 |
| 13 茨原東公園 | 北秋津 | グレーチング <14> | 0.117 | 0.090 |

単位：μSv/時

| 公園名 | 所在地 | 測定箇所〈地点番号〉 | 地表から1cmの測定値 | |
|--------------------|------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 前回測定値 | 再測定値 |
| 14 北野公園 (市民プール) | 小手指町 | プール事務所 北側雨樋 〈15-1〉 | 0.204 | 0.104 |
| | | 事務所入口 雨樋 〈15-4〉 | 0.190 | 0.214 |
| | | プール入口建物北側雨樋 〈15-6〉 | 0.204 | * ¹ 0.274 (除染後 0.177) |
| | | プール入口建物北側雨樋 〈15-8〉 | 0.162 | 0.171 |
| | | 児童プール ポンプ小屋トヨ 〈15-9〉 | 0.103 | 0.197 |
| | | スライダー下トヨ 〈15-11〉 | 0.199 | 0.137 |
| 15 小谷公園 | 小手指南 | トイレ 〈11〉 | 0.166 | * ¹ 0.293 (除染後 0.177) |
| 16 梨子ノ木戸 公園 | 小手指台 | 雨水枿 〈13〉 | 0.119 | 0.116 |
| 17 椿峰中央公園 | 山口 | トイレ 裏側 〈11〉 | 0.177 | 0.115 |
| 18 椿峰公園 | 山口 | 集会場(雨樋) 〈15-1〉 | 0.127 | * ¹ 0.251 (除染後 0.096) |

<障害者施設>

○ 問い合わせ先：保健福祉部 障害福祉課 TEL04-2998-9116

単位：μSv/時

| 施設名 | 所在地 | 測定箇所〈地点番号〉 | 地表から1cmの測定値 | |
|----------|-----|---------------|-------------|-------|
| | | | 前回測定値 | 再測定値 |
| 所沢市立プロペラ | 坂之下 | 中庭東側雨樋下 〈10〉 | 0.173 | 0.186 |
| | | 中庭西側雨樋付近 〈11〉 | 0.189 | 0.132 |

<市民文化センターミュージズ>

○ 問い合わせ先：市民部 コミュニティ推進課 TEL04-2998-9083

単位：μSv/時

| 施設名 | 所在地 | 測定箇所〈地点番号〉 | 地表から1cmの測定値 | |
|-------------------|-----|----------------------------|-------------|-------|
| | | | 前回測定値 | 再測定値 |
| 市民文化センター ミュージズ | 並木 | 中ホールから展示室 への階段上雨樋下苔 〈7〉 | 0.139 | 0.090 |

<スポーツ施設>

○ 問い合わせ先：教育総務部 スポーツ振興課 TEL04-2998-9248

単位： μ Sv/時

| 施設名 | 所在地 | 測定箇所〈地点番号〉 | 地表から1cmの測定値 | |
|---------|-----|------------|-------------|-------|
| | | | 前回測定値 | 再測定値 |
| 所沢市民体育館 | 並木 | 雨樋の下 <9> | 0.203 | 0.206 |
| | | ひさしの下 <10> | 0.180 | 0.222 |
| | | ひさしの下 <13> | 0.108 | 0.080 |

<市営住宅>

○ 問い合わせ先：街づくり計画部 都市整備課 TEL04-2998-9208

単位： μ Sv/時

| 施設名 | 所在地 | 測定箇所〈地点番号〉 | 地表から1cmの測定値 | |
|--------|-----|--------------|-------------|-------|
| | | | 前回測定値 | 再測定値 |
| 市営久米団地 | 久米 | 自転車駐輪場樋 <10> | 0.116 | 0.116 |